EASTOVER, SOUTH CAROLINA

ILS or LOC/DME RWY 32

LOC I-MMT	APCH CRS	Rwy ldg	TDZE	Arpt Elev
111.1	322°	9012	243	254

[USAF]

MC ENTIRE JNGB (KMMT)

T * When ALS inop, increase RVR to 40, and vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase RVR to 55, and vis to 1 mile.

ALSF-1

† MISSED APPROACH: Climb to 1100 direct MORRL/ 1 DME then climbing right to 3100 intercept MMT R-058 direct JOGSA/12 DME and hold.

ATIS ★	SHAW APP CON	TOWER ★	GND CON
327.05	125.4 318.1	132.4 (CTAF) 253.5	127.625 226.675

Remain within 4 NM of MMT to avoid R-6001 If unable expect 10 min delay for deactivation.

† Published missed approach requires deactivation of R-6001A/B.





EMERG SAFE ALT 100 NM 3800





CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 32 *	443/24		200		(200-½)
S-LOC 32**	620/24 377 (400-½)		620/35 377 (400-⅝)		
CIRCLING	740-1 486 (500-1)	840-1 586 (600-1)	880-1¾ 626 (700-1¾)	940-2¼ 686 (700-2¼)	1020-2¾ 766 (800-2¾)

FAF to MAP 4.5 NM					
Knots	120	140	160	180	200
Min:Sec	2:15	1:56	1:41	1:30	1:21

SE-2, 11 JUN 2026 to 09 JUL 2026
SE-2, 11 JUN 2026 to 09 JUL 2026