ILS Y RWY 15 (CAT II & III)

BANGOR INTL (BGR)


LOC/DME I-JVH	APP CRS	Rwy Ldg	11440
109.5	150°	TDZE	192
Chan 32		Apt Elev	192

ASR — DME or RADAR required.

ALSF-2


MISSED APPROACH: Climb to 3000 on heading 150° and BGR VORTAC R-154 to ELSUH/BGR 18.3 DME/RADAR and hold.

ATIS	BANGOR APP CON	BANGOR TOWER	GND CON	CLNC DEL
127.75	118.925 239.3	120.7 233.7	121.9 348.6	135.9 348.6




ELEV 192 | D | TDZE 192

DME or RADAR REQUIRED



VGSI and ILS glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 55).

3000	hdg 150°	BGR R-154	ELSUH BGR 18.3 RADAR



CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 15	CAT II RA 113/12 100 DA 292			
S-ILS 15	CAT III RVR 06			

CATEGORY II & III ILS - SPECIAL AIRCREW & AIRCRAFT CERTIFICATION REQUIRED

TDZL/RCLS Rwys 15 and 33
HIRL Rwy 15-33

NE-1, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026